

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 41 Sector 1 Aldea Contreras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-7515-45	FECHA:	09/10/2024



Foto1: Cubierta de lámina a cambiar, lámina acanalada calibre 28 por lámina con troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Vista inferior de la losa a impermeabilizar y donde se construirá la canaleta



Foto 3: Vista superior de la losa a impermeabilizar y a los lados se construirá la canaleta



Foto 4: Costanera en mal estado se sustituirá por costanera galvanizada



Foto 5: Ventanas de vidrio a sustituir



Foto 6: Área del techo donde se instalará el canal de metal y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 41 Sector 1 Aldea Contreras
ESTABLECIMIENTO:	01-03-7515-45	FECHA:	09/10/2024



Foto 7: Sección de baranda donde se evidencia el deterioro por el tiempo. Se le dará mantenimiento y cambio de tubo, donde se requiera




Foto 8: Se dará mantenimiento a 7 puertas de las aulas del segundo nivel.



Foto 9: Se instalarán tubos led y se dará mantenimiento al cableado eléctrico.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*pretaria cihoto*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

