



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.850 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 8-36 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-8000-43	FECHA:	30/09/2024




Reparación de puertas de baños de niños dañadas por la corrosión provocadas por la humedad, sustitución de tubo y pintura a doble capa.




Reparación de puertas de baños de niñas dañadas por la corrosión provocadas por la humedad, sustitución de tubo y pintura a doble capa.



Cambio de cajas y Flipones en mal estado dañadas por la humedad.



caja central de dos flipones, cambio de cableado electrico y caja de circuitos.



Cambio de techo por laminas quebradas y dobladas por los vientos, se cambiará y se completará para evitar que la lluvia llegue a estas importantes áreas.



Top de cemento dañado: construcción de top de cemento y forrado de azulejo por estar gretado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

