

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB NITO PALENCIA MAYEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. CALLE 3-01 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-0002-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/07/2024



FOTO 1: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS, SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES Y SUSTITUCIÓN DE DUCTO Y CABLEADO ELÉCTRICO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE DUCTO Y CABLEADO ELÉCTRICO



FOTO 6: TRABAJO EXTRA DE MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN PATIO

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
ANDREA BETHANGCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

[Handwritten Signature]
ANDREA BETHANGCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma