

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DELGOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM San Antonio El Angel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal, AldeaSAN Antonio El Angel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-0015-42	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 4: Sustrucción de lámina por lámina troquelada





Sustrucción de piso de cemento por piso cerámico



sustrucción de inodoros malos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


 EORM 1915
 SAN ANTONIO EL ÁNGEL


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


 DIRECCIÓN
 MUNICIPAL DE EDUCACIÓN