

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN JOSÉ DEL GOLFO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-04-0015-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 9/12/2024 |



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA Y LÁMINA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



FOTO 6: FUNDICIÓN DE TORTA DE CONCRETO

Lesvia Elizabeth Velaz
Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
EORM 1915
SAN ANTONIO EL ANGEL

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4007
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4007
Persona de la DIDEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma