

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CARLOS MIGUEL CARRANZA RODRIGUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2AV. ZONA 1 COLONIA SANTA LUISA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1312-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN DOS AULAS Y DIRECCIÓN



FOTO 2: MEJORAMIENTO DE VENTANA DE METAL POR VENTANA CORREDIZA



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 4: MANTENIMIENTO A PORTÓN CON UN AVANCE DEL 50%




FOTO 5: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL.




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL.

*Maria Luisa Diaz Lopez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*ANDREA BETHANCOURT*  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

*ANDREA BETHANCOURT*  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma