

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Caserío Las Pitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Pitas, Aldea El Paraiso.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0007-43	FECHA:	08 de agosto de 2024




Foto 1: Sustitución de candelas dañadas por focos de mejor calidad. Esto en los baños.




Foto 2: Sustitución de interruptores simples e interruptores dobles por otros de mejor calidad. Algunos están dañados. Esto es en todo el plantel educativo.




Foto 3: Sustitución de tomacorrientes por otros de mejor calidad de todo el plantel educativo.




Foto 4: Sustitución de tablero en mal estado juntamente con sus flipones, esto en la primera aula al ingresar a la escuela. Reparación de tablero de la cocina y sustitución de flipón.




Foto 5: Demolición de pila dañada. Se ha intentado reparar en varias ocasiones y siempre se queda sin agua. También se ha vuelto en un peligro para los estudiantes pequeños.



Foto 6: Sustitución de baños en mal estado de mala calidad por otros de mejor calidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nara Isabel Heron
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Caserío Las Pitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Pitas, Aldea El Paraíso.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0007-43	FECHA:	08 de agosto de 2024



Foto 1: Sustitución de capote en mal estado de mala calidad y no es el adecuado para lámina troquelada, por lo tanto



Foto 2: Sustitución de lámina de de galera frente a la cocina. La lámina es de mala calidad y está deteriorada.



Foto 3: Sustitución de estructura de vara de bambú de galera. La estructura actual no es la adecuada.



Foto 4: Demolición y cambio de torta de concreto por hundimiento. Se debe quitar la torta, compactar y colocar nueva.



Foto 5: Quitado y sustitución de canal hechizo de metal. Actualmente el canal está oxidado y en su mayoría está roto provocando que el agua caiga en el patio y se entre el agua a la escuela cuando llueve.



Foto 6: Colocación de focos que se han quebrado y sustitución de los existentes por otros más potentes y de mejor calidad. Esto en todo el plantel educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nancy Isabel Heron A.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Caserío Las Pitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Pitas, Aldea El Paraíso.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0007-43	FECHA:	08 de agosto de 2024



Foto1: Mantenimiento de la estructura metálica que sostiene el techo del patio del centro de estudios.

Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---