

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE MEZCLADORAS EN LAVAMANOS Y SIFONES



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE UNIDADES DE LUZ



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE TABLERO Y TOMACORRIENTES

Nora Isabel Gironcs
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERÍO LAS PITAS
CONSEJO EDUCATIVO
ALDEA EL PARANCO
PALENCIA, GUATE.

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 1527

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 1527
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/12/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PATIO



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE PILA POR PILA DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y CHORRO



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE EN CUBIERTA DE LÁMINA



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



FOTO 11: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES



FOTO 12: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Nora Isabel Yezaris
Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiada No. 11,27

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiada No. 11,27
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma