



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA SANSUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0025-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: CONDICIONES DEL MURO PERIMETRAL LADO LATERAL DERECHO.



Foto 2: REPARACION DE TORTA DE LA RAMPA DE LA ENTRADA PRINCIPAL.



Foto 3: EN EL LOTE VECINO ES UN CORRAL DE GANADO ESTO AFECTA EN EL MUCHO A LA ESCUELA



Foto 4: EL DETERIORO DEL MURO AFECTA QUE PERSONAS AJENAS A LA COMUNIDA EDUCATVA INGRESEN DE MANERA INRESPECTUOSA A LAS INSTALACIONES.



Foto 5: EN ESTA IMAGEN SE MUESTRA EL DETERIORO.



Foto 6: SE TIENE CONTEMPLADO TRABAR 52 MTS LINEALES DE MURO PERIMETRAL LATERAL DEL LADO DERECHO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Claudia Cante*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

