







HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PROFESOR RAMIRO PÉREZ HERNÁNDEZ JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RINCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0045-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/11/2024
 <p>SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO DE PATIO</p>		 <p>REPARACIÓN DE BASE PARA PISO</p>	
 <p>SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO</p>		 <p>SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO</p>	
			


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC




PERSONA DE LA DIDEUC QUE VERIFICA



Nombre, puesto y firma