

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.775	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1339-43	FECHA:	1/03/2024



**Foto 1:** Aulas de Segundo y tercero primaria donde se tiene previsto la sustitución de lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26 y mantenimiento de techo.



**Foto 2:** Ventanas de las aulas de segundo y tercero primaria, se tiene previsto hacer mantenimiento a marcos de aluminio mill finish y se colocaran vidrio(paletas).



**Foto 3:** Aula de párvulos donde se tiene previsto la sustitución de vidrios al frente y atrás del aula.



**Foto 4:** Aulas de segundo y tercero primaria parte de enfrente, se tiene previsto hacer mantenimiento a balcones (pintar).



**Foto 5:** Aula de Segundo y tercero Primaria, parte de atrás donde se realizará mantenimiento de balcones y ventanas.



**Foto 6:** Parte de enfrente del aula de primero primaria, donde se tiene previsto colocar canales y bajadas de agua pluvial.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Glendy Manzon Perez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.775	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1339-43	FECHA:	1/03/2024



**Foto 7:** Muro perimetral: donde se tiene previsto la Sustitución de balcones de metal, pintura interior y exterior.



**Foto 8:** Muro perimetral: donde se tiene previsto la Sustitución de balcones de metal, pintura interior y exterior.



**Foto 9:** Área recreativa en mal estado, donde se tiene previsto realizar losa de patio, para poder evitar que los alumnos tengan un accidente por caídas y que se quiebren un brazo, pierna o se lastimen una parte del cuerpo.



**Foto 10:** Área recreativa en mal estado, donde se tiene previsto realizar losa de patio, para poder evitar que los alumnos tengan un accidente por caídas y que se quiebren un brazo, pierna o se lastimen una parte del cuerpo.



**Foto 11:** Enfrente de los sanitarios. Área recreativa en mal estado, donde se tiene previsto realizar losa de patio, para poder evitar que los alumnos tengan un accidente por caídas y que se quiebren un brazo, pierna o se lastimen una parte del cuerpo.



**Foto 12:** Enfrente del aula de párvulos y dirección. Área recreativa en mal estado, donde se tiene previsto realizar losa de patio, para poder evitar que los alumnos tengan un accidente por caídas y que se quiebren un brazo, pierna o se lastimen una parte del cuerpo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Alondy marzon perez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.775	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1339-43	FECHA:	1/03/2024




**Foto 13:** Área recreativa en mal estado, donde se tiene previsto realizar losa de patio, para poder evitar que los alumnos tengan un accidente por caídas y que se quiebren un brazo, pierna o se lastimen una parte del cuerpo.



**Foto 14:** Frente del aula de párvulos y dirección. Área recreativa en mal estado, donde se tiene previsto realizar losa de patio, para poder evitar que los alumnos tengan un accidente por caídas y que se quiebren un brazo, pierna o se lastimen una parte del cuerpo.



**Foto 15:** REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE. Se tiene previsto realizar Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales por tubo galvanizado en área de lavamanos puesto que los alumnos quiebran los tubos de pvc.



**Foto 16:** REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE. Se tiene previsto realizar Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales por tubo galvanizado en área de lavamanos puesto que los alumnos quiebran los tubos de pvc. Sustitución llave de cheque, llave de chorro por llave de bola.



**Foto 17:** Aula de Primero Primaria, se tiene previsto realizar reparación de lámparas.



**Foto 18:** Se tiene previsto realizar Sustitución de focos ahorradores en todas las aulas, cocina, bodega y corredores.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Glendy Marzón Pérez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	---	--