

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.775	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1339-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Aulas de Segundo y tercero primaria sse sustituyó lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26 y mantenimiento a estructura de metal del techo (lijado, limpiado, sustitución de secciones de costaneras, pintura anticorrosiva)



Foto 2: Aulas de Segundo y tercero primaria sse sustituyó lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26 y mantenimiento a estructura de metal del techo (lijado, limpiado, sustitución de secciones de costaneras, pintura anticorrosiva)




Foto 3: Aulas de Segundo y tercero primaria sse sustituyó lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26 y mantenimiento a estructura de metal del techo (lijado, limpiado, sustitución de secciones de costaneras, pintura anticorrosiva)



Foto 4: Aulas de Segundo primaria sse sustituyó lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26 y mantenimiento a estructura de metal del techo (lijado, limpiado, sustitución de secciones de costaneras, pintura anticorrosiva)



Foto 5: Aulas de Tercero primaria sse sustituyó lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26 y mantenimiento a estructura de metal del techo (lijado, limpiado, sustitución de secciones de costaneras, pintura anticorrosiva)



Foto 6: Ventanas del aula de tercero primaria, se realizó mantenimiento a marcos de aluminio mill finish y se colocaron vidrios (paletas).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.775	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1339-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 7: ventanas del aula de segundo primaria, se hizo mantenimiento a marcos de aluminio mill finill y se colocaron vidrio (paletas).



Foto 8: Aula de párvulos donde se sustituyó vidrios al frente.



Foto 9: Aula de párvulos donde se sustituyó vidrios al atrás.



Foto 10: Aula de tercero primaria parte de enfrente se hizo mantenimiento a balcones de metal (pintura)



Foto 11: Aula de tercero primaria parte de enfrente se hizo mantenimiento a balcones de metal (pintura)



Foto 12: Aula de segundo primaria parte de enfrente se hizo mantenimiento a balcones de metal (pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Morán Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.775	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1339-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 13: Aula de segundo primaria parte de enfrente se hizo mantenimiento a balcones de metal (pintura)



Foto 14: Aula de segundo primaria parte de atrás se hizo mantenimiento a balcones de metal (pintura)



Foto 15: Dirección parte de enfrente se hizo mantenimiento a balcón de metal (pintura)



Foto 16: Dirección parte de atrás se hizo mantenimiento a balcón de metal (pintura)



Foto 17: Colocación canal de metal incluye pescantes a cada metro incluye bajada



Foto 18: Colocación canal de metal incluye pescantes a cada metro incluye bajada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Alondy Mazarin Perez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.775	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1339-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 19: Colocación canal de metal incluye pescantes a cada metro incluye bajada



Foto 20: Se sustituyó balcones de metal en muro perimetral que da a la calle y se pinto el muro área interior incluyó limpieza de paredes, cepillado y pintado.



Foto 21: Se sustituyó balcones de metal en muro perimetral que da a la calle y se pinto el muro área exterior incluyó limpieza de paredes, cepillado y pintado.



Foto 22: Se reparó losa de patio trasero (área recreativa) espesor 8cm.




Foto 23: Se reparó losa de patio trasero (área recreativa) espesor 8cm.



Foto 24: Se reparó losa de patio trasero (área recreativa) espesor 8cm, se hicieron gradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alendy Manzan Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPFI



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.775	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1339-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 25: Se reparó losa de patio trasero (área recreativa) espesor 8cm, se hizo muro de block.



Foto 26: Se reparó losa de patio trasero (área recreativa) espesor 8cm, se hizo muro de block.



Foto 27: Se reparó losa de patio trasero (área recreativa) espesor 8cm, se hicieron bancas para reforzar las paredes de las aulas de párvulos, primero primaria.



Foto 28: Se sustituyó la tubería línea principal suministro de lavamanos tuvo HG y Sustitución de llaves de chorro.



Foto 29: Se repararon lámparas de dos tubos cada una en el aula de primero primaria.



Foto 30: Se sustituyeron focos ahorradores en aulas de párvulos, segundo, tercero, cuarto y corredores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Calendy Norman Poot</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.775	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1339-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 31: Se sustituyeron focos ahorradores en aulas de párvulos, segundo, tercero, cuarto y corredores.



Foto 32: Se sustituyeron focos ahorradores en aulas de párvulos, segundo, tercero, cuarto y corredores.



Foto 33: Se sustituyeron focos ahorradores en aulas de párvulos, segundo, tercero, cuarto y corredores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Arandy Montan Roser</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---