

DEPARTAMENTO: OMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: OI. 05-1353-43  FOIO1:  FOIO 3:  MUNICIPIO PALENCIA MUNICIPIO PALENCIA MENTABLECMIENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: OI. 05-1353-43  FECHA DE LA INSPECCIÓN: FOIO 2:  Foto 4:	/ENCIÓN	ITOREO A INTERVENC	UIMIENTO Y MON	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SE	
ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: O1-05-1353-43  ESTABLECIMIENTO: FECHA DE LA INSPECCIÓN.  Foto 2:		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, T			DEPARTAMENTO:
Foto 2:	RA, ALDEA EL MANANT	CASERIO LA CULEBRA,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 780 LA CULEBRA	
		17/07/2024	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	01-05-1353-43	
			Foto 2:		oto1: .
			Foto 4:		oto 3:
oto 5:			Foto 6:		oto 5:

DREA BETHANISH DE LA DIDEDUC que verifica

Arquitecta Nombre, puesto y firma Colegiado No. 4627

Firma y sello del Presidente de la OPPro La Concia, Gui



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN **GUATEMALA** DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: **PALENCIA** NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: EORM NO. 780 LA CULEBRA CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL FECHA DE LA INSPECCIÓN: CÓDIGO DEL 01-05-1353-43 17/07/2024 **ESTABLECIMIENTO** Foto1:. Foto 2: Foto 3: Foto 4: Foto 5: Foto 6:

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador

inoy INFED.

Persona de la DIDEDUC que verifica
DREA BETHANC Nombre, puesto y firma

Arquitecta Colegiado No. 4627