

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ) DURANTE POSTERIOR SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS MUNICIPIO: Palencia DEPARTAMENTO: Guatemala DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL Escuela Oficial Rural Mixta No. 777 Aldea Primera Joya ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO FECHA: 01-05-1356-43 08 de mayo de 2024



Se muestra en esta fotografía el techo que cubre el patio del establecimiento, se logra observar que las costaneras se encuentran decoloradas por el tiempo que lleva el no hacerle mantenimiento.



En esta fotografía se logra observar que las láminas necesitan cambio ya que las que este posee estan un poco deterioradas y ya no son tan servibles para su propósito.



En esta fotografía se observa una parte del corredor que su suelo es de torta de cemento, el cual ya se encuentra deteriorado.



Esta fotografía muestra una de las aulas del módulo al cual corresponde el suelo de tora de cemento y se logra observar lo desgastado que se encuentra.



Esta fotografía muestra otra de las aulas del módulo con torta de cemento, en la cual se observa que ya existen algunos agujeros pequeños por el desgaste del mismo.



Esta fotografía muestra también el módulo con torta de cemento y se logra distinguir el desgaste que existe en el mismo, en donde ya la parte lisa en algunos espacios ya se deterioro quedando un aspecto aspero en

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Coma joba zalasas aratorio Firma y sellodel Presidente de la OPFI

Firma y sello pirector Centro Educativo Público



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 777	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Primera Joya
CÓDIGO DEL	01-05-1356-43	FECHA:	08 de mayo de 2024
Esta fotografía muen el cual la pintura	estra la parte frontal del perímetro del establecimiento, a se observa que se está despegando.	Esta fotografía m por factores de c afuera como la d	nuestra la parte lateral del perimetro del establecimiento y elima ya se encuentra en mal aspecto, tanto la parte de le adentro.
Observación: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de nos	ap a second	DIRECCIÓN SI

CRIMERA JOYA, PV