


HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LLANOS DE AZACUALPILLA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1 MANZANA 35 ALDEA LOMAS DE AZACUALPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-7025-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024
			
<p>MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA Y FABRICACIÓN DE PUERTA DE REJA(AREA DE CANCHA)</p>		<p>MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE VENTANA Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS (DONDE APLICA) CON MANTENIMIENTO DE BALCONES.</p>	
			
<p>SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO</p>		<p>SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 2,500 LITROS</p>	
			
<p>REPELLO Y ALISADO EN PARED DE AULA</p>		<p>INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y DE PILA</p>	


Firma y sello del Presidente de



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador


ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Cotegiado No. 4627


GENDY IXCOY INTDA.
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma