

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PITO, ALDEA PIE DEL CERRO, PALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8134-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024
 <p>SUSTITUCIÓN DE LÁMINA</p>		 <p>MANTENIMIENTO A PUERTAS</p>	
 <p>SUSTITUCIÓN DE PISO A PISO DE GRANITO</p>		 <p>SUSTITUCIÓN INODORO</p>	
 <p>REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO</p>		 <p>CONSTRUCCIÓN DE FOSA</p>	

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*  
AYDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

*[Handwritten Signature]*  
GLADYS IROY IBERO  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PITO, ALDEA PIE DEL CERRO, PALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8134-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024
			
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE INGRESO		MANTENIMIENTO A PUERTAS	
			
SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS			
			

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*  
ANDREA BETHANCOURT, INGENIERA  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador