



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8803-43	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: Sustitución de Ventana hierro por una ventana de Pvc corrediza, se realiza la sustitución por falta de ventilación de las ya existentes.



Foto 2: Sustitución de Ventana hierro por una ventana de Pvc corrediza, se realiza la sustitución por falta de ventilación de las ya existentes.



Foto 3: Sustitución de Ventana hierro por una ventana de Pvc corrediza, se realiza la sustitución por falta de ventilación de las ya existentes.



Foto 4: Sustitución de Ventana hierro por una ventana de Pvc corrediza, se realiza la sustitución por falta de ventilación de las ya existentes.



Foto 5: Instalación de Balcón de hierro, en donde se haga la sustitución de ventana y por seguridad de los salones de clase se instalaran balcones ya que las ventanas seran corredizas



Foto 6: Instalación de Balcón de hierro, en donde se haga la sustitución de ventana y por seguridad de los salones de clase se instalaran balcones ya que las ventanas seran corredizas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8803-43	FECHA:	7/08/2024



Foto7: Instalación de puerta de metal en salón de clases que no cuenta con la misma para seguridad del salón y poderlo utilizar y ampliar nuestra cobertura



Foto 8: Instalación de Ventana de pvc corrediza y Balcon de hierro para protección del salón y poderlo habilitar.



Foto 9: Instalación de puerta de metal en salón de clases que no cuenta con la misma para seguridad del salón y poderlo utilizar y ampliar nuestra cobertura



Foto 10: Instalación de puerta de metal en salón de clases que no cuenta con la misma para seguridad del salón y poderlo utilizar y ampliar nuestra cobertura



Foto 11: Pintura de muros Exteriores e Interiores de 7 salones de clases y Dirección del establecimiento.



Foto 12: Pintura de muros exteriores e interiores de 7 salones de clases y dirección del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

