


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8803-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/12/2024
 <p>FOTO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC CORREDIZAS EN AULAS</p>		 <p>FOTO 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL EN AULA</p>	
 <p>FOTO 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL EN AULA</p>		 <p>FOTO 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS</p>	
 <p>FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR VENTANAS PVC CORREDIZAS</p>		 <p>FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS</p>	




Firma y sello del Presidente de la OPF




ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC


ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma