

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PIEDRA PARADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9105-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/12/2024
 <p><b>FOTO 1:</b> PISO DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO, INCLUYENDO DRENAJE DE AGUA PLUVIAL</p>		 <p><b>FOTO 2:</b> PISO DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO, INCLUYENDO DRENAJE DE AGUA PLUVIAL</p>	
 <p><b>FOTO 3:</b> SUSTITUCIÓN DE TINACO, INCLUYENDO CONEXIÓN DE AGUA POTABLE</p>		 <p><b>FOTO 4:</b> INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 4" PARA CANAL DE CUBIERTA Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL</p>	
 <p><b>FOTO 5:</b> INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 4" PARA CANAL DE CUBIERTA Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL</p>		 <p><b>FOTO 6:</b> SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL</p>	

*A. Muller*  
Firma y sello del Presidente de la O.R.M.  


*ANDREA BETHANCOURT*  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

*ANDREA BETHANCOURT*  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/Planificación de la DIEDUC