

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS JOYAS, ALDEA SANSUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9476-43	FECHA:	20/02/2024



Foto1: lámina en mal estado, se encuentra picada y en invierno se cuela el agua de lluvia



Foto 2: lámina oxidada por el agua que se cuela



Foto 3: cuneta donde corre agua pluvial



Foto 4: aquí se llena de agua en el invierno y es un peligro para los niños



Foto 5: las chapas de los portones están descompuestas, por lo que se debe cerrar con candado y cadena



Foto 6: sanitarios, se debe arreglar ya que están conectados a una misma fosa y al echar agua en uno, se sale en el otro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Seidi Molina

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS JOYAS, ALDEA SANSUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9476-43	FECHA:	20/02/2024




Foto 7: cambio de lámina por lámina troquelada de calibre 26



Foto 8: Reparación de portón



Foto 9: Cambio de vidrios




Foto 10: Colocación de tubos de concreto en cuneta

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Seidi Molina Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

