

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 43, LOTE 0, TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0006-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/11/2024
 <p>IMPERMEABILIZACIÓN DE SALONES</p>		 <p>MANTENIMIENTO DE BARANDA</p>	
 <p>INSTALACIÓN DE INODORO</p>		 <p>INSTALACIÓN DE ACCESORIOS</p>	
 <p>APLICACIÓN DE PINTRA</p>		 <p>IMPERMEABILIZACIÓN DE CUNETAS</p>	

Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  
INEB  
Edgar Medrano

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 8277

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

TECNICO DE INF. GUSTAVO IXCOY  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma