REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

CHINAUTLA DEPARTAMENTO: **GUATEMALA** MUNICIPIO: 1 CALLE 1-00 MERCADO COLONIA SANTA LUISA, ZONA INEB BRENDA ELIZABETH DEL CID MEDRANO, DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL **ESTABLECIMIENTO** JORNADA MATUTINA ESTABLECIMIENTO: 6 CHINAUTLA 01-06-0115-45 FECHA: 2/08/2024 ESTABLECIMIENTO:



Foto1: 17.12 Sustitucion de cableado y ducto electrico + accesorios, en area de direcciones, bodegas, area de estar de maestros y tienda.



Foto 2: 17.11 Sustitución y reparación de cableado electrico para ventiladores en area de computacion.



Foto 3: 17.3 Sustitucion de lamparas tipo led en area de salon de computacion (Incluye sustitución de cableado y ducto eléctrico con sus respectivos accesorios)



Foto 4: 19.12 Instalacion de unidades de fuerza, tomacorrientes dobles en area de computacion para corregir todas las instalaciones de fuerza. (Incluye sustitución de cableado y ducto eléctrico con sus respectivos



Foto 5: 9.1 Suministro y aplicación de pintura en muros interior de 16 aulas, marca Sur Color para una mejor calidad.



Foto 6: 4.2 Sustitucion de chapa, en el porton principal del estalecimiento por una chapa electrica. Colocando 70 mts de cable para poder abrir desde el area de oficinas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar er número de no

CONSEJO

LINES

BRENDA J.M.

SPENDA J.M.

SP

Simulative Centro Fi

irma y Sel o Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN SE DIREC

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

CHINAUTLA DEPARTAMENTO: **GUATEMALA** MUNICIPIO: 1 CALLE 1-00 MERCADO COLONIA SANTA LUISA, ZONA INEB BRENDA ELIZABETH DEL CID MEDRANO, NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: JORNADA MATUTINA ESTABLECIMIENTO: 6 CHINAUTLA 01-06-0115-45 **FECHA** 2/08/2024 ESTABLECIMIENTO



Foto 7: 19.13 Instalacion de tablero de 4 polos y 125 amperios, en area de computacion para poder alimentar las computadoras y ventiladores, con cable #6 de una caja a otra



Foto 8: 2.3 Ampliación de estructura de soporte de metal en area del techo para poder evitar filtracion de agua en ingreso principal del Instituto.



Foto 9: 19.8 Suministro e instalacion de lamina troquelada aluzinc calibre 26, en ingreso principal del porton



Foto 10: 17.12Suministro e instalación de Video Portero con pantalla a colores en ambas direcciones, incluye sustitucion de 70 ml de ducto electrico + accesorios, en area de patio, y cable #12 thhn.



de normales a grifos automaticos.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas	adicionales y actualizar el numbero de hojas
--	--

Centro Educativo Público