

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA BRENDA ELIZABETH DEL CID MEDRANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA BELICE 1-00 MERCADO COLONIA SANTA LUISA. ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0115-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



FOTO 3: INSTALACIÓN DE TABLERO DE 4 POLOS EN LABORATORIO



FOTO 4: AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



FOTO 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EN INTERIOR DE AULAS



FOTO 6: INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES EN DIRECCIÓN

*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten signature]*  
ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA BRENDA ELIZABETH DEL CID MEDRANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA BELICE 1-00 MERCADO COLONIA SANTA LUISA. ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0115-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/11/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE GRIFOS DE LAVAMANOS EN SERVICIOS SANITARIOS




FOTO 8: INSTALACIÓN DE VIDEO PORTERO



FOTO 9: INSTALACIÓN DE VIDEO PORTERO



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE CHAPA POR CHAPA ELÉCTRICA.



*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
ANDREA BETHANDOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

*[Handwritten Signature]*  
ANDREA BETHANDOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma