


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.108 'RUBEN DARIO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVE. FINAL, JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/11/2024
 <p>FOTO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN COCINA</p>		 <p>FOTO 2: FABRICACIÓN DE ENCIMERA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL</p>	
 <p>FOTO 3: INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE</p>		 <p>FOTO 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS</p>	
 <p>FOTO 5: MANTENIMIENTO DE BALCONES</p>		 <p>FOTO 6: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE METAL</p>	



*Blanca Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*ANDREA BETHANGOURT*  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC

*ANDREA BETHANGOURT*  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Persona de la DIDEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.108 'RUBEN DARIO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVE. FINAL, JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/11/2024




FOTO 7: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



FOTO 8: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJA



FOTO 9: INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE PISOS CERÁMICOS DAÑADOS



FOTO 11: INSTALACIÓN DE PILAS DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE GRIGOS EN LAVAMANOS



*Blanca Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*ANDREA BETHANGOURT*  
Arquitecta  
Colegio No. 4627  
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

*ANDREA BETHANGOURT*  
Arquitecta  
Registro No. 4627  
Persona de la DIDEUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.108 'RUBEN DARIO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVE. FINAL, JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/11/2024




FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS EN INODOROS



FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS E INSTALACIÓN DE AZULEJO



FOTO 15: INSTALACIÓN DE BALCONES EN AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 16: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE METAL



FOTO 17: (TRABAJO EXTRA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE DE TABLAYESO EN BODEGA



FOTO 18: (TRABAJO EXTRA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE METAL EN AULAS, PARA CUBRIR ESPACIO ENTRE MURO Y CUBIERTA



*Blanca Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Persona de la DIDEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC