

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 931	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 1379 - 43	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: Mantenimiento de portón principal, cepillado, lijado y aplicación de pintura anticorrosivo 8 metros.



Foto 2: Mantenimiento de portón de 2.04 x 2.45mts., incluye sustitución de 2 chapas yale, desmontaje de portón y ajustar en sala de maestros.



Foto 3: Sustitución de 3 puertas doble hoja de 1.54 x 2.54 mts., con 2 manos de pintura gris fondo y acabado azul con instalación salones: 3, 5 y 6.



Foto 4: Sustitución de puerta de metal 0.92x2.12 mts. Incluye chapa yale, una costilla para aclajes de 10x20 cms. costilla fundida con cernido.




Foto 5: Sustitución de portón de 3.50x3.00 mts. Con puerta, incluye chapa yale No. 16, puerta con ventana, tubo de 2x2, angular, lámina lisa, puntura, tubo de 1 2/4 incluyendo pintura.



Foto 6: Sustitución de vidrios. Salones: 7, 8 y 9.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ELVIRA ASUCENA PINTO TEJADA
Firma y sello del Presidente de la OPF




RAFAEL BENJAMIN CAPRIEL CORTÉZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 931	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 1379 - 43	FECHA:	2/08/2024



Foto 7: Instalación de bajada de agua pluvial, tubo pvc y codos 4", frente de salones: 7, 8 y 9.



Foto 8: Mantenimiento de techo de lámina, incluye limpieza, limpieza de canales e instalación de 4 pescantes.



Foto 9: Mantenimiento de sanitarios que incluye cambio de accesorios y nuevos tubo de abasto.



Foto 10: Sustitución de 6 metros lineales de tubería de drenaje, con tubo pvc de 4", incluye desmontaje y reinstalación de 2 inodoros que se encuentran tapados, elaboración de caja de registro 0.80 x 0.40, y sustitución de accesorios a los 2




Foto 11: Sustitución de baranda 2.10x0.90 mts. y 2 pasadores con tubo de 2x2 y 2x1.




Foto 12: Sustitución 12 metros lineales de tubo pvc de 4", en cocina, incluye fabricación de trampa de grasa de 0.80 x 0.40 mts. con cortina y reposadera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 ELVIRA ASUCENA PINTO TEJADA
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 RAFAEL BENJAMIN CAPRIEL CORTÉZ
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 931	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 1379 - 43	FECHA:	2/08/2024



Foto 13: Sustitución de lámparas tipo Led Tecnolite, incluye sustitución de cableado, accesorios e instalación completa. Salones: 1, 2, 7, 8 y 9.



Foto 14: Sustitución de focos tipo led.



Foto 15: Sustitución de depósito de agua 10 toneles marca durman. accesorios e instalación completa.



Foto 16: Fabricación de Encimera de concreto, incluye colocación de azulejo 20 M2, área de cocina.



Foto 17: Colocación de piso monos trato en área de cocina.



Foto 18: Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos e instalación completa. incluye fundición de base de concreto de 2 x 2 mts., conexión a línea de drenaje con tubería pvc e instalación de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELVIRA ASUCENA PINTO TEJADA
Firma y sello del Presidente de la OPF



RAFAEL BENJAMÍN CAPRIEL CORTÉS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

