



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO LA LAGUNETA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 13 SECTOR C LA LAGUNETA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6450-43	FECHA:	02 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: MATENIMIENTO A TAPADERAS DE METAL DE DRENAJE, CON UN ANCHO DE 50CMS. (INCLUYE LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS)



Foto 2: MATENIMIENTO A TAPADERAS DE METAL DE DRENAJE, CON UN ANCHO DE 50CMS. (INCLUYE LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS)



Foto 3: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE 10 BAJADAS DE AGUA)



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE 10 BAJADAS DE AGUA)




Foto 5: MATENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL (INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 (INCLUYE DESMONTAJE DE LÁMINA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE LA NUEVA LÁMINA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

