

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNETA ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6450-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 5: MANTENIMIENTO A TAPADERAS DE METAL DE DRENAJE (REJILLAS)



FOTO 6: MANTENIMIENTO A TAPADERAS DE METAL DE DRENAJE (REJILLAS)

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 1527

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 1527

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC