



HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4, LOTE 93 ALDEA SACOJITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6451-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/08/2024
			
SUSTITUCIÓN DE LAMINA		MEJORAMIENTO DE PARED	
			
SUSTITUCIÓN DE TINACO		MANTENIMIENTO DE PUERTAS	
			
MANTENIMIENTO DE PORTON		DRENAJE	



[Signature]
Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

[Signature]
PERSONA DE LA DIEDUC QUE VERIFICA
Nombre, puesto y firma
INTERO.

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC



HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4, LOTE 93 ALDEA SACOJITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6451-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/08/2024
			
INSTALACIÓN DE CANAL		INSTALACIÓN DE CANAL	
			
INTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA		REPELLO DE RAMPA	
			
SUMINISTRO DE DRENAJE			



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

[Signature]
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma
TECNICO DE INTERV.