

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CUMBRE DEL GUAYABO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 116 ALDEA CUMBRE DEL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-7719-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




FOTO 3: (TRABAJO EXTRA) INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 4: INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL CON PESCANTES



FOTO 5: INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO PVC DE 4"



FOTO 6: INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO PVC DE 4"

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

[Firma]
ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CUMBRE DEL GUAYABO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 116 ALDEA CUMBRE DEL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-7719-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/12/2024



FOTO 7: INSTALACIÓN DE BOMBA DE 1/2 HP




FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE CHAPA EN DIRECCIÓN



FOTO 9: (TRABAJO EXTRA) INSTALACIÓN DE 10ML DE DRENAJE PARA PILAS



FOTO 10: REPARACIÓN DE PILAS EXISTENTES



FOTO 11: FABRICACIÓN DE ESTUFA RURAL, INSTALACIÓN DE 2 CHIMENEAS PARA ESTUFA, INSTALACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN COCINA



FOTO 12: (TRABAJO EXTRA) INSTALACIÓN DE LÁMPARAS

Firma y sello del Presidente de la OPF


ANDREA BETHANOURT
 Arquitecta
 Colegio No. 4627

ANDREA BETHANOURT
 Arquitecta
 Colegio No. 4627
 Persona de la DIDEUC que verifica
 Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC