




REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO OFICIAL MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CHINAUTLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II CERRO DE SAN JULIAN NUEVA CHINAUTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8416-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024
 <p>INSTALACIÓN DE LAMINA</p>		 <p>PINTURA EXTERIOR</p>	
 <p>PINTURA EXTERIOR</p>		 <p>INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS</p>	
 <p>INSTALACIÓN DE CHAPA</p>		 <p>INSTALACIÓN DE PORTON</p>	







Firma y sello del Presidente de la OPF




PERSONA DE LA DIEDUC QUE VERIFICA
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Calle No. 4627

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO OFICIAL MIXTO DE EDUCACION BASICA DE CHINAUTLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II CERRO DE SAN JULIAN NUEVA CHINAUTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8416-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024
 <p>INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOBLE HOJA</p>		 <p>INSTALACION DE CHAPA</p>	
 <p>INSTALACIÓN DE PUERTAS</p>		 <p>INSTALACIÓN DE PUERTAS</p>	
 <p>PINTURA EXTERIOR</p>			

Medina De Soto

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura

Glendy Ixioy, INFED
 GLENDY IXIOY, INFED
 Persona de la DIEDUC que verifica
 Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
 Arquitecta

Registro No. 4627