





HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL PARA PARVULOS LAS VILLAS J.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BOULEVARD SACOJ. MANZANA E, SECTOR 4. COLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-9828-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/08/2024
			
SUSTITUCIÓN DE INODORO PUSH		SUSTITUCIÓN DE INODORO PARA ADULTO TIPO DE MANIJA	
			
MEJORAMIENTO DE LAVAMANOS		SUSTITUCIÓN DE PILA	
			
SUSTITUCIÓN DE VENTANAS		REMODELACIÓN DE COCINA	


Firma y sello del Presidente de la OPP






ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC


Gwendy Ixcay, TECNICO DE M.P.R.D.
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma




HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL PARA PARVULOS LAS VILLAS J.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BOULEVARD SACOJ. MANZANA E, SECTOR 4. COLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-9828-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/08/2024
			
REMODELACIÓN DE COCINA		SUSTITUCIÓN DE TINACO	
			
MANTENIMIENTO DE PORTON		MANTENIMIENTO DE PORTON	
			
			


Firma y sello del Presidente de la OPF




ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC