

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1410-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL EN AULAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL EN CORREDOR



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL EN AULA




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL EN CORREDOR, Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL EN AULAS




FOTO 6: FUNDICIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO


Firma y sello del Presidente de la OPF




ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC


ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIDEDUC
Nombre, puesto y firma