

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL TIZATE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TIZATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1412-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, CAPOTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 2: MANTENIMIENTO A PORTÓN Y PUERTAS DE METAL



FOTO 3: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL (FABRICACIÓN E INSTALACIÓN)



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO

Dulmy Rosales Morales
Firma y Sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma