

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN PEDRO AYAMPUC |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL HATO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-07-1419-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 5/12/2024 |



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA



FOTO 4: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS




FOTO 6: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA EN BAÑOS

Francisca Anabelia Soyes Lopez
Firma y sello del Presidente de la


Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEDUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
 ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
 Persona de la DIDEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma