

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 898 CATALINA DE JESÚS DONIS AGUILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 111 Y 112 4a. CALLE SECTOR 2 COLONIA VILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6026-42	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: LAMINA RETIRADA DE TECHO SALON 1




Foto 2: TECHO LAMINA RETIRADA DE TECHO



Foto 3: TECHO MONTAJE DE COSTANERA SALON 2




Foto 4: TECHO RETIRO DE TECHO DE BAÑOS



Foto 5: PREPARACION DE LAMINAS PAR EL TECHO



Foto 6: SOLDANDO COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 898 CATALINA DE JESÚS DONIS AGUILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 111 Y 112 4a. CALLE SECTOR 2 COLONIA VILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6026-42	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: VENTANAS QUITADAS SALON







Foto 2: VENTANAS RETIRADAS



Foto 3: PREPARACION DE ESTRUCTURA DE METAL PARA CARGAR EL TINACO



RETIRO DE BAÑO QUE SE CAMBIARA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---