

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN | | | |
|---|---------------|--|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN PEDRO AYAMPUC |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA LLANOS DE SANTA MARÍA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-07-6649-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 11/12/2024 |
|  | |  | |
| FOTO 1: INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL | | FOTO 2: INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC CORREDIZAS EN AULA | |
|  | |  | |
| FOTO 3: INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL EN CUBIERTA DE AULA | | FOTO 4: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA EN AULA | |
|  | |  | |
| FOTO 5: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN AULA | | FOTO 6: MEJORAMIENTO DE MURO Y APLICACIÓN DE REPELLO MAS CERNIDO EN AULA | |



Firma y sello del Presidente de la OPF

**Organización De Padres
De Familia EORM Llanos
Santa Maria.**

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Cotegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Cotegiado No. 4627

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma