

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0060-46	FECHA:	





Foto 1. Cambio de techo de lámina a terraza en área de 15*3 metros, incluye fabricación de terraza con estructura de hierro, fundición (material y mano de obra) desinstalación de estructura portante y de lámina



Foto 2. Impermeabilización de losa en área de 3.5*20.5 metros, incluye servicio de aplicación y material para 5 años



Implementación de ventanas a PVC en medida de 0.5*1.25 metros, incluye fabricación e instalación, incluye fabricación e instalación de ventana-balcón de metal. (Incluye elaboración del boquete para la ventana e



Foto 4. Reparación de planchas de concreto de patio en área de 3.5*2.2 metros * 8 centímetros de espesor



Sustitución de tubos en lámparas tipo LED, 2 cambios de tubos para cada una, Tubo Led de 18 Watts, Nevado Plástico incluye instalación de unidades de luz (incluye mantenimiento en bases, desmontaje y montaje



Repello en terraza cielo interno, quitar repello dañado y aplicación del nuevo en área de 3.5*20.5 metros (incluye mano de obra y material)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Organización de
**Padres de Familia
INED San José Las Rosas
(OPF)**

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

