



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1 COLONIA LO DE COY, MIXCO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	22/04/2024



Foto 1: Aula Prefabricada, la cuál será beneficiada para realizar restauraciones.



Foto 2: Se llevará a cabo todo el levantamiento de duelas en mal estado y se fundirá 62 metros cuadrados de piso en el aula, se colocará piso cerámico.




Foto 3: Duela o piso con rajaduras y grietas.



Foto 4: Levantamiento de duelas de la rampa de entrada al aula y nueva fundición de rampa.



Foto 5: Cambio de puerta en mal estado, se encuentra desnivelada y no es segura por el tipo de chapa que utiliza.



Foto 6: Cambio de puerta por presentar óxido y picaduras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1 COLONIA LO DE COY, MIXCO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	22/04/2024



Foto 7: Puerta No. 2 del establecimiento, que conduce a la entrada del primer y segundo módulo planta baja.



Foto 8: Esta puerta será reemplazada, en su cambio se instalará una puerta formal de metal con techo.



Foto 9: Clínica dental: Se llevará a cabo el desmontaje del techo duralita y se llevará a cabo el mantenimiento de costaneras.




Foto 10: Techo de duralita rajado; Se realizará el cambio de techo por láminas alucin.




Foto 11: Láminas duralitas en mal estado, serán reemplazadas.




Foto 12: Techo de duralita rajado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1 COLONIA LO DE COY, MIXCO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	22/04/2024



Foto 13: Módulo A - Planta baja. Serán reparados los bordillos del pasillo.



Foto 14: Primera parte del Módulo B - Planta Baja. Serán reparado los bordillos del pasillo.



Foto 15: Segunda Parte del Módulo B - Planta Baja. Serán reparados los bordillos del pasillo.



Foto 16: Reparación de bordillos quebrados y astillados del Módulo A - Planta Baja.



Foto 17: Reparación de bordillos quebrados y astillados de la primera parte del Módulo B - Planta Baja.



Foto 18: Reparación de bordillos quebrados y astillados de la segunda parte del Módulo B - Planta Baja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1 COLONIA LO DE COY, MIXCO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	22/04/2024




Foto 19: Área en la que se instalará un juego de sanitario que servirá para la Planta No. 2 - Módulo C.



Foto 20: Tendrá cambio de techo, se pintarán las paredes y se colocará azulejo.



Foto 21: Se cambiará el lavamanos, porque es muy alto y los niños de cuatro años no alcanzan el grifo.



Foto 22: Se cambiará el inodoro porque es muy alto y los niños de cuatro años no alcanzan a sentarse.



Foto 23: Los baños del Módulo A - Planta Baja, del área de los niños, serán reparadas las paredes, se colocará nuevo azulejo.



Foto 24: Los baños del Módulo A - Planta Baja, del área de las niñas, serán reparados en su totalidad de los azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OEP

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1 COLONIA LO DE COY, MIXCO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	22/04/2024



Foto 25: Los lavamanos del Módulo B - Planta Baja, serán reemplazados por encontrarse en mal estado, así mismo el grifo es poco funcional.



Foto 26: Los lavamanos del Módulo A - Planta Baja, serán reemplazados por nuevos, en la actualidad se encuentran deteriorados y sufren de obstrucción en el sifón.

Foto :

Foto.

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

