

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: PORTÓN NUEVO YA INSTALADO Y PINTADO EN EL ÁREA DE PARQUEO.



Foto 2: PORTÓN NUEVO YA INSTALADO Y PINTADO EN EL ÁREA DE PARQUEO.



Foto 3: PORTÓN NUEVO YA INSTALADO Y PINTADO EN EL ÁREA DE PARQUEO.



Foto 4: PORTÓN NUEVO YA INSTALADO Y PINTADO EN EL ÁREA DE PARQUEO.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OÍVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	13/06/2024



Foto1: TECHO NUEVO Y COSTANERAS BIEN PINTADAS EN EL ÁREA DE LA CLÍNICA.



Foto 2: TECHO NUEVO Y COSTANERAS BIEN PINTADAS EN EL ÁREA DE LA CLÍNICA.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: FUNDICIÓN DE TODA EL ÁREA DEL PISO DE LA CLASE PREFABRICADA.



Foto 2: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EL AULA PREFABRICADA.



Foto 3: FUNDICIÓN DE RAMPA.



Foto 4: RAMPA TERMINADA Y MANTENIMIENTO DE PASAMANOS.






Foto 5: COLOCACIÓN DE LA PUERTA NUEVA EN LA CLASE PREFABRICADA.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD EDUCATIVA**  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	13/06/2024



Foto1: REALIZACIÓN DEL NUEVO BORDILLO EN EL MÓDULO "A".



Foto 2: REALIZACIÓN DEL NUEVO BORDILLO EN EL MÓDULO "B".



Foto 3: BORDILLOS TERMINADOS EN LOS MÓDULOS DE LA PLANTA BAJA.




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OLÍVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	13/06/2024



Foto1: BAÑO TERMINADO DEL MÓDULO "C".




Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	13/06/2024



Foto1: CAMBIO DE LAVAMANOS DEL BAÑO DE NIÑOS DEL MÓDULO "B" DE LA PLANTA BAJA Y PINTURA DE LAS PUERTAS.



Foto 2: CAMBIO DE LAVAMANOS DEL BAÑO DE NIÑAS DEL MÓDULO "B" DE LA PLANTA BAJA Y PINTURA DE LAS PUERTAS.




Foto 3: CAMBIO DE LAVAMANOS DEL BAÑO DE NIÑOS DEL MÓDULO "A" DE LA PLANTA BAJA Y PINTURA DE LAS PUERTAS.




Foto 4: CAMBIO DE LAVAMANOS DEL BAÑO DE NIÑAS DEL MÓDULO "A" DE LA PLANTA BAJA Y PINTURA DE LAS PUERTAS.





Foto 5: CAMBIO DE AZULEJO DE LAS PAREDES DEL BAÑO DE NIÑOS DEL MÓDULO "A" PLANTA BAJA.



Foto 6: CAMBIO DE AZULEJO DE LAS PAREDES DEL BAÑO DE NIÑAS DEL MÓDULO "A" PLANTA BAJA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ROSARIO OLIVA REYES DE MARROQUÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE "C" 2-65 ZONA 1, COLONIA LO DE COY, MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0183-42	FECHA:	13/06/2024




Foto1: PUERTA FORMAL NUEVA CON TECHITO Y CAMBIO DE CHAPA.



Foto 2: PUERTA FORMAL NUEVA CON TECHITO Y CAMBIO DE CHAPA.



Foto 3: BAÑO TERMINADO, CON SU PISO CERÁMICO NUEVO Y EL INODORO NUEVO A NIVEL DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS DE CUATRO AÑOS, DEL MÓDULO "C".



Foto 4: CAMBIO DE LÁMINAS NUEVAS A LA BODEGA.



Foto 5: A LOS OTROS DOS BAÑOS DEL MÓDULO "C", SE LES CAMBIO EL PISO POR PISO CERÁMICO Y LAVAMANOS NUEVOS. ASÍ MISMO SE PINTARON TODAS LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la CPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

