

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 12 SERAPIO CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 0-144 LOMAS DE PORTUGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0190-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024



Foto 1: El canal pluvial se encuentra picado debido a la oxidación, las columnas de estructura metálica presentan problemas de corrosión



Foto 2: Las ventanas han perdido la capacidad de apertura, debido al óxido por lo que resulta complicado ventilar los salones.



Foto 3: La piedra que recubre el Talud natural del terreno presenta desprendimiento.



Foto 4: Será necesario realizar el mantenimiento para evitar problemas de erosión.



Foto 5: La puerta secundaria no cuenta con chapa y su estructura se encuentra dañada por la corrosión



Foto 6: La puerta principal de acceso está dañada debido a la antigüedad.

*Rodrigo*  
CONSEJO EDUCATIVO  
ESCUELA OFICIAL URBANA  
CALLE No. 12 SERAPIO CRUZ  
MIXCO, GUATEMALA

Firma y sello del Presidente de la OPF

*Cesar Rodolfo Lucas López*  
Arquitecto  
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 12 SERAPIO CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 0-144 LOMAS DE PORTUGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0190-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024
 <p>Foto 7: La puerta principal además de oxidación, no cuenta con chapa funcional.</p>		 <p>Foto 8: El portón presenta oxidación, por lo que se deberá realizar el mantenimiento del mismo.</p>	
 <p>Foto 9: Se deberá realizar el mantenimiento a la malla perimetral, lijado y pintura de los postes, además de suministro e instalación de malla nueva.</p>		 <p>Foto 10: Ampliación del techo del módulo, hacia la cancha, para brindar protección a los niños por el calor y en temporada de lluvias.</p>	
 <p>Foto 11: Fotografía en el establecimiento</p>		 <p>Foto 12: Fotografía con directora, al terminar la visita de campo.</p>	

*Rodrigo*  
CONSEJO EDUCATIVO  
ESCUELA OFICIAL URBANA  
MIXTA No. 12 SERAPIO CRUZ  
MIXCO, GUATEMALA

Firma y sello del Presidente de la OPF

*Cesar Rodolfo Lucas López*  
Arquitecto  
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa