




<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LA POLVILLERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	JARDINES DE SEVILLA ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0192-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024
		<p><b>Foto 1:</b> . Condiciones actuales del techo, algunas láminas en malas condiciones y costaneras que presentan oxidación.</p>	
		<p><b>Foto 3:</b> No se cuenta con piso en los salones de clases y en este caso el mojinete se ha completado con el uso de lámina acanalada.</p>	
		<p><b>Foto 5:</b> Actualmente la cocina se encuentra fuera de servicio debido a las malas condiciones en que se encuentra.</p>	
 <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPR</p>		<p align="center"><i>Cesar Rodolfo Lucas López</i> Arquitecto Colegiado 6346</p> <p align="center">Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LA POLVILLERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	JARDINES DE SEVILLA ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0192-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024
 <p>Foto 7: El módulo de baños presenta problemas en techo, artefactos y puertas metálicas.</p>		 <p>Foto 8: Techo de batería de baños.</p>	
 <p>Foto 9: Inodoros en malas condiciones, puertas metálicas en malas condiciones.</p>		 <p>Foto 10: Se puede apreciar que las gradas se han fabricado de manera provisional con neumáticos, representando un alto riesgo para los niños.</p>	
 <p>Foto 11: Fotografía en el establecimiento</p>		 <p>Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.</p>	

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Cesar Roldolfo Lucas López  
Arquitecto  
Colegiado 6346  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa