

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB j v aldea Campanero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Av. 6ta calle, zona 8, aldea campanero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0262-45	FECHA:	11/03/2024



Foto1: Area de ingreso donde se colocara una rampa para sustituir las gradas y facilitar el ingreso de los alumnos.



Foto 2: Ventana del salon la cual se encuentra en mal estado por lo que sera cambiada por una Ventana totalmente nueva de PVC.



Foto 3: Patio externo de aulas que sera cambiado por piso ceramino.



Foto 4: Techo de salon al cual se le colocara techo falso para mejorar el ambiente dentro del salon y reducir el calor ocasionado por el techo de lamina.





Foto 5: Ventana del salon la cual se encuentra en mal estado por lo que sera cambiada por una Ventana totalmente nueva de PVC.



Foto 6: Ventana del salon la cual se encuentra en mal estado por lo que sera cambiada por una Ventana totalmente nueva de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público