




REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM BERTHA HERRERA DE RUANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA A 15-20 ZONA 7 COLONIA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0288-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



  
 Firma y sello del Presidente de la O.E.P.



  
 Cesar Rodolfo Lucas Lopez  
 Ingeniero Arquitecto  
 Colegiado 6346  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

DEPARTAMENTO: GUATEMALA	MUNICIPIO: MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EODP ANEXA A EORM BERTHA HERRERA DE RUANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 16 AVENIDA A 15-20 ZONA 7 COLONIA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 01-08-0288-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 11/03/2024




Foto 7: Se han tenido problemas de robos en la escuela, por lo que se solicita la colocación de malla en la parte del muro de la cancha, como mínimo que cuente con 1 metro de altura.




Foto 8: La ventana de la cocina no cuenta con vidrios y se ha conformado con 2 marcos metálicos antiguos en malas condiciones.




Foto 9: Las puertas principales en los baños presentan oxidación.



Foto 10: Los chorros pertenecientes a las pilas se encuentran en malas condiciones.





Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPF, al terminar la visita de campo.

  
 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



  
 Cesar Rodolfo Lucas Lopez  
 Arquitecto  
 Colegiado 6346  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa