



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM BERTHA HERRERA DE RUANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	16 AVENIDA A 15-20 ZONA 7 COLONIA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-0288-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	9/08/2024
 <p>Foto 1: Mantenimiento a estructura de techo.</p>		 <p>Foto 2: Suministro e instalación de techo de lámina.</p>	
 <p>Foto 3: Instalación de techo + aplicación de pintura en pared</p>		 <p>Foto 4: Mantenimiento de estructura de soporte, incluye lijado y pintura.</p>	
 <p>Foto 5: Suministro e instalación de lámina troquelada.</p>		 <p>Foto 6: Mantenimiento a puertas de baños incluye lijado y pintura</p>	
<p>Firma y sello del Presidente de la ODPF</p> 		<p>Firma y Sello de Evaluador de Campo del Programa</p> <p><i>Cosar Rodolfo Rivas López</i> Argueta Colgado 6346</p>	



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM BERTHA HERRERA DE RUANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA A 15-20 ZONA 7 COLONIA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-0288-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/07/2024



Foto 7: Mantenimiento a puerta y ventana + instalación de vidrios



Foto 8: Mantenimiento a puerta de baño.



Foto 9: Apertura de vano para salida de emergencia + instalación de portón metálico.



Foto 10: Mantenimiento de puerta de barrotes, incluye lijado y pintura.



Foto 11: Fotografía en el establecimiento.



Foto 12: Fotografía con la directora del establecimiento.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Cesar Roberto Lucas López

*Arquitecto
Colegiado 6346*

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa