











REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU M NO. 34 "20 DE OCTUBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 0-144 ZONA 1 MIXCO, LOMAS DE PORTUGAL
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0290-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024
 <p>Foto 1: Demolición de piso existente y desmontaje de techo de lámina.</p>		 <p>Foto 2: Demolición de piso existente + mantenimiento de techo.</p>	
 <p>Foto 3: Instalación de estructura para techo en patio.</p>		 <p>Foto 4: Preparación de contrapiso, nivelación de área.</p>	
 <p>Foto 5: Armado de pileta.</p>		 <p>Foto 6: Fabricación de pileta de concreto.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OEA</p>		 <p>Cesar Rodolfo Lucas López Arquitecto Colegiado 6346 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 34 "20 DE OCTUBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 0-144 ZONA 1 MIXCO, LOMAS DE PORTUGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0290-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024



Foto 7: Mantenimiento de puerta incluye lijado y pintura.



Foto 8: Suministro e instalación de techo en patio.



Foto 9: Mantenimiento de estructura metálica en cocina.




Foto 10: Suministro e instalación de llave tipo push en mijitorios.



Foto 10: Suministro e instalación de llave tipo push en mijitorios.



Foto 12: Fotografía en establecimiento.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Cesar Roberto Lucas López
Arquitecto
Colegiado No 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa