

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EODM NO. 34 "20 DE OCTUBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 0-144 ZONA 1 MIXCO, LOMAS DE PORTUGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0290-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/08/2024




Foto 1: Mantenimiento a estructura de techo incluye lijado y pintura + colocación de lámina.



Foto 2: Aplicación de pintura interna en salón ampliado.




Foto 3: Suministro e instalación de piso + pintura + techo + iluminación.



Foto 4: Techo en area de patio de juegos para niños, incluye suministro e instalación de estructura y lámina.



Foto 5: Suministro e instalación de canal pluvial.




Foto 6: Pileta de concreto lista para azulejo.


Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Bafogido 6346



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-00
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 34 "20 DE OCTUBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 0-144 ZONA 1 MIXCO, LOMAS DE PORTUGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0290-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/08/2024




Foto 7: Suministro e instalación de tubería de agua potable.




Foto 8: Mejoras en cocina, puesta de piso + pintura + cambio de techo.




Foto 9: Modificación en ventana de cocina, dejándola tipo caseta.




Foto 10: Suministro e instalación de llave tipo push en mijitorios.




Foto 11: Fotografía en establecimiento.




Foto 12: Fotografía en establecimiento.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la O...

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
colegiada 6346

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa