

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0291-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024



Foto1: . Vista exterior del techo de lámina en aulas, oxidación en un 85% de la superficie, generando filtraciones.



Foto 2: Se puede apreciar los puntos en los cuales es mas evidente el problema de filtración en épocas de lluvia.



Foto 3: Para dar una solución temporal a los problemas de filtración se han colocado diferentes refuerzos de lámina.



Foto 4: Se aprecia el daño al techo de la cocina y presentan grietas que significan problemas de filtración.





Foto 5: Pila en cocina, con mas de 25 años de funcionamiento, presenta problemas de filtración.



Foto 6: Vista de la parte superior de la cocina, con protección hacia el campo de futbol.


Firma y sello del Presidente de la ORP.




Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0291-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024



Foto 7: Problemas de filtración en el Aula A, de los niños de párvulos



Foto 8: Vista exterior del salón de párvulos en el cual se puede apreciar que las láminas presentan deformación.



Foto 9: Los tinacos, que no cuentan con buen abastecimiento de agua y se deberá sustituir la línea de abastecimiento desde el cisterna y la bomba.



Foto 10: Es necesario colocar 3 hiladas de block, para evitar problemas de invasión por los usuarios de la cancha de futbol.




Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPF, al terminar la visita de campo.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Cesar Rodolfo Lucas López
 Arquitecto
 Colegiado 6346
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa