



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-00
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ECOM NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 CALLE 5-01 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0291-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024



Foto 1: Mantenimiento e instalación de techo en salón A + pintura en muros



Foto 2: Mantenimiento a estructura + cambio de lámina.



Foto 3: Se realizó la instalación de la lámina troquelada y el mantenimiento a la estructura en cocina.



Foto 4: Suministro e instalación de lámina en techo + lijado y pintura de la estructura de soporte para el techo.





Foto 5: Lámina troquelada calibre 26 debidamente instalada, se verifica que cada lámina cuente con el anclaje de manera apropiada.



Foto 6: Techo en voladizo, ubicado en el pasillo del área de cocina.


Firma y sello del Presidente de la OEP.



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0291-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024
			
Foto 7: Suministro e instalación de Canal Pluvial		Foto 8: Suministro e instalación de pila nueva.	
			
Foto 9: Apertura de vano + suministro e instalación de puerta, para salida de emergencia.		Foto 10: Instalación de techo en salón de clases.	
			
Foto 11: Fotografía en centro educativo.		Foto 12: Fotografía con directora y presidente de OPF.	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF.		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	