



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 3-71 zona 3 Mixco Colonia El Castaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0349-46	FECHA:	



Foto 1: Sustitución de cielo falso reticulado en OFICINAS, con planchas RECICLADAS DEL SUM, Estructura esmaltada blanca 98m.2 NUEVA




Foto 2: Sustitución de accesorios de depósitos de agua, FOSET, DURMAN Y AMANCO



Foto 3: Sustitución de tubería de agua lineal principal en la terraza (DURMAN O AMANCO)




Foto 4: Sustitución de depósito de agua 2500 lts, marca ROTOPLAST, de polietileno, beige por fuera y blanco por dentro.




Foto 5: Sustitución de accesorios inodoro (contrallave y tubo de abasto FOSET DE CEMACO)




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Sustitución de accesorios inodoro (contrallave y tubo de abasto FOSET DE CEMACO)

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Instalación de unidades de luz, incluye interruptor, ducto y cable eléctrico,.



### CIELO FALSO EN MAL ESSTADO

