REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: **GUATEMALA** MUNICIPIO: MIXCO NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No.43 7A. AVENIDA 22-10 COLONIA 1o. DE JULIO ZONA 5 ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 01-08-1427-42 FECHA: 28/05/2024 ESTABLECIMIENTO:



Foto1: Retiro de teho de lamina duralita



Foto 2: Instalación de tubo de 2x1 para atornillar lamina galvanizada



Foto 3: ripio de la lamina que se quito del techo.



Foto 4: Picado de pared para sanarla.



Foto 5: Impermeabilizacion de terraza de cocina.



Foto 6: quitando azulejo dañado para reponerlo y luego impermeabilizar la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Finna y sello del Presidente de la OPF

Centro Educativo Público